

新店戒治所公共設施維護管理自主檢查表

檢查日期	114年4月14日	「檢查結果」欄位說明 1. 良好「✓」 2. 嚴重損壞，立即修繕「×」 3. 輕微缺失，盡速改善「△」 4. 未檢查者打「／」		
項次	檢查項目	檢查結果	缺失說明	改善對策或說明
一、雨水污水管線				
1-1	雨水回收系統管線是否有漏水?回收桶是否有淤積?	V		
1-2	污水管線是否有漏水?污水陰井是否有淤積?	X	1. 接見室停車場入口圍牆因地震、颱風等自然災害導致管線破裂漏水 2. 4 哨外圍牆因地震、颱風等自然災害導致管線破裂漏水	1. 從內部改管，把水排往他處陰井 2. 裝設化糞池，防止汙水外流
二、擋土牆				
2-1	擋土牆是否有異常出水現象?	V		
2-2	擋土牆是否出現變形或龜裂現象?	V		
2-3	排水溝於下雨時是否保持順暢?	V		
三、機關停車場及其遮雨棚				
3-1	安裝位置及固定件是否安全?	V		
3-2	外框內部是否有雨水滲入的跡象?	V		
3-3	擋水板與框架的接合部份是否有雨水滲入?	V		
四、圍牆(外側)				
4-1	外牆牆體表面是否產生龜裂現象?	V		
4-2	牆面是否產生滲漏水、發霉及白華等現象?	V		

4-3	內外牆貼材是否完整無破裂、剝落現象？地面是否有內外牆脫落碎片？	V		
-----	---------------------------------	---	--	--

檢查人員：賴俊佑
代

單位主管：總務科 林聰昭

建築物維護管理自主檢查缺失改善前後照片表



目前排放汙水以外流至莒光路61巷道路周圍

缺失改善前照片 1：（接見室停車場入口圍牆因地震、颱風等自然災害導致管線破裂漏水）

工程中

缺失改善後照片 1-1：（從內部改管，把水排往他處陰井）



缺失改善前照片 2：（4 哨外圍牆因地震、颱風等自然災害導致管線破裂漏水）

工程中

缺失改善前照片 2-2：（裝設化糞池，防止汙水外流）

缺失改善前照片 3：（請填寫檢查位置名稱及檢查結果）

缺失改善前照片 3-3：（請填寫檢查位置名稱及檢查結果）